


## لیست نیازمندی های تجهیزات پزشکی بیمارستان جامع بانوان آرش

اولویت	نام دستگاه	تعداد مورد نیاز	نام بخش	علت نیاز	قیمت واحد(ریال)
۱	دستگاه یوروداینامیک	۱	درمانگاه	اسقاطی بودن تجهیز	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	اکوکاردیوگرافی پرتابل	۱	NICU	کمبود تجهیز	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳	ماشین بیهوشی S6100A	۱	اتاق عمل	قدیمی بودن تجهیز	۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴	ونتیلاتور نوزادی با آپشن HFO	۲	NICU	کمبود تجهیز	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

## لیست نیامندی های تجهیزات پزشکی بیمارستان جامع بانوان آرش

۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	عدم وجود	اتاق عمل	۳	پالس اکسیمتر		۵
۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل- NICU	۴	پمپ تزریق سرنگ		۶
۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	نوزادان- NICU		پمپ تزریق سرم		۷
۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل	۱	رزکتوسکوپ بایپلار		۸
۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل	۱	سیستوسکوپ		۹
۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل	۱	یورتروسکوپ		۱۰

## لیست نیامندی های تجهیزات پزشکی بیمارستان جامع بانوان آرش

۲۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل	۱	هیستروسکوپ ۲.۹		۱۱
۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل	۱	لنز		۱۲
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل	از هر کدام ۱	انواع گرسپر		۱۳
۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل	۲	کورد نور سرد		۱۴
۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل	۲	قیچی هیستروسکوپی		۱۵
۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل	۲	ست بایپلار		۱۶
۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل	۱	فاشیا کلوزر		۱۷
۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل- لیبر	۲	بلندر نوزاد		۱۸

## لیست نیامندی های تجهیزات پزشکی بیمارستان جامع بانوان آرش

۲۵،۰۰۰،۰۰۰	اسقاطی شدن تجهیز	بخش های بستری	۲۰	تشک بستری		۱۹
۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰	کمبود تجهیز	اتاق عمل	۲	کپنوگراف مانیتور		۲۰
۷۰،۰۰۰،۰۰۰	عدم وجود تجهیز	اتاق عمل	۲	گرم کن بیمار		۲۱
۸۰،۰۰۰،۰۰۰	کمبود تجهیز	NICU	۸	فلوسنسور و کابل فلوسنسور ونتیلاتور Drager		۲۲
۴۰،۰۰۰،۰۰۰	کمبود تجهیز	درمانگاه	۱	هولتر ریتم		۲۳
۴۰،۰۰۰،۰۰۰	کمبود تجهیز	درمانگاه	۱	هولتر فشارخون		۲۴
۱۰۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰	عدم وجود تجهیز	NICU	۲	پروپ کانوکس سونوگرافی فیلیپس		۲۵

## لیست نیامندی های تجهیزات پزشکی بیمارستان جامع بانوان آرش

۱۰۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	لیبر- شقایق	۲	فتال مانیتورینگ	<div style="text-align: right;">۲۶</div> 
۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	لیبر	۲	پروب توکو فتال مانیتورینگ مارک EDAN	<div style="text-align: right;">۲۷</div> 
۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمبود تجهیز	لیبر	۲	پروب قلب فتال مانیتورینگ مارک EDAN	<div style="text-align: right;">۲۸</div> 
۵۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	عدم وجود تجهیز	CSR	۱	دستگاه شست و شوی ابزار	<div style="text-align: right;">۲۹</div> 
۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	قدیمی بودن تجهیز	پاتولوژی	۱	تیشوپروسور	<div style="text-align: right;">۳۰</div> 